

Machines électriques tournantes

Rotating electrical machines

Seizième partie: Systèmes d'excitation
pour machines synchrones
Chapitre 1: Définitions

Part 16: Excitation systems for
synchronous machines
Chapter 1: Definitions

C O R R I G E N D U M

Page 19

Figure 2

Au point A, au lieu de: I_{fN}

lire: U_{fN}

At the point A, instead of: I_{fN}

read: U_{fN}